



COMUNE DI SAN ROBERTO
Provincia di Reggio Calabria

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 30 DEL 18-02-13

OGGETTO: Liquidazione fattura Camion Service per sistemazione pedana di salita controllo freni Scuolabus.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto il D.L.vo 18/08/2000 N° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- Visto lo Statuto del Comune;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Vista la deliberazione G.M. N° 08 del 01/02/07, con la quale è stato approvato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Vista la deliberazione G.M. 50 del 08/05/07 avente oggetto: "Istituzioni posizioni organizzative";
- Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 09/06/2009 con il quale è stato conferito al Responsabile di questo servizio Geom. Giovanni Arlotta, l'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica;
- Visto l'art. 163 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali recante norme sull'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- Vista la determina n. 13 del 23.01.2013 è stato approvato preventivo di spesa per la sistemazione della pedana di salita e controllo freni dello Scuolabus e si impegnava la spesa pari ad € 235,95 compreso iva;
- Atteso che il servizio è stato regolarmente eseguito;
- Che l'impegno di spesa del servizio anzidetto è pari ad € 235,95 iva compresa al 21%;
- Vista la fattura n°0030345-01 del 18.02.2013 di importo pari ad € 235,95 compreso iva al 21% trasmessa della Camion Service da Villa San Giovanni P.I. 01547080803 per la sistemazione della pedana di salita e controllo freni;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei pagamenti;
- Visto il DURC;
- Visto il Cig n. 4947761D87;
- Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

- Dare atto che la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
- Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa”.
- Di liquidare alla Camion Service la somma di € 235,95 compreso iva fattura n° 0030345-01 del 18.02.2013 per la sistemazione della pedana di salita e controllo freni dello Scuolabus;
- Di autorizzare il Responsabile servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento a Camion Service Unicredit cod. IBAN IT 78 D 02008 16303 000030096666;
- Dare atto che la somma di € 235,95 è impegnata all'int. 1040503 cap.1085.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Giovanni Arlotta

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL _____

[Handwritten signatures and initials]